
Das KBA sucht noch einige Thule-Sprint-Fahrradträger

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt noch einmal vor der Benutzung von Fahrradträgern des Typs Thule Sprint mit der Produktnummer 569000, die seit März 2015 verkauft wurden. Ein Defekt der Klemmvorrichtung für die vordere Fahrradgabel kann dazu führen, dass das Fahrrad während des Transports aus seiner Verankerung rutscht und herunterfällt.

Die Fahrradträger wurden über den Zubehörmarkt von Thule Vertragshändlern vertrieben. Betroffen sind alle Thule Sprint mit der Produktnummer 569000, die bis Mai 2016 produziert wurden. Die Händler und Servicepartner wurden im Mai 2016 entsprechend über den Rückruf informiert und zu einem Umtausch der Fahrradträger aufgerufen. Jedoch konnten bislang nicht alle verkauften Fahrradträger gefunden werden. Das KBA warnt vor der Benutzung und bittet die noch nicht gefundenen Käufer, einen Thule-Händler zu kontaktieren.

Am neuen und verbesserten Sprint-Fahrradträger ist das „Thule Bringt!“-Garantielogo an der Unterseite der Schale zu sehen. Das betroffene Produkt hat keine solche Kennzeichnung. (ampnet/jri)

Bilder zum Artikel



Fahrradträger Thule Sprint.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Thule



Fahrradträger Thule Sprint.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Thule
